

C. RICARDO OLIVAREZ TOSCANO
DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, asimismo hago propicia la ocasión, para informarle que en la sesión ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, convocada para el día 29 de junio del año 2015 en el desahogo del punto 5.7 del orden del día, se aprobó por unanimidad de votos de los munícipes, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO 103/2015

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, aprueba y autoriza la desincorporación definitiva del patrimonio del dominio público del equipo de cómputo, de comunicación y demás bienes muebles, y su incorporación al dominio privado para la baja definitiva del patrimonio municipal, para su desechamiento, por no ser costeable su reparación y en la medida de lo posible su reciclaje, siendo los bienes siguientes:

Oficio	Responsable	Asunto	Anexo
DTI/366/2014	Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón, Director de Tecnologías de la Información.	Listado de 4 equipos de comunicación marca Kenwood que fueron diagnosticados como no costeables en su reparación.	No. 1
RCJ/035/2014	Ing. Ricardo Corona Juárez, Jefe de Soporte Técnico y Redes	Listado de 129 equipos de cómputo que fueron revisados por el personal de su área y cuyo diagnostico arrojó no es costeable su reparación.	No. 2
DTI/416/2014	Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón, Director de Tecnología de la Información.	Listado de 4 equipos de comunicación marca Kenwood que fueron diagnosticados como no costeables en su reparación.	No. 3
DTI/12/2015	Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón, Director de Tecnología de la Información.	Listado de 1 fax y 8 teléfonos de oficina diagnosticados como no reparables.	No. 4
DTI/22/2015	Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón, Director de Tecnología de la Información.	Listado de 2 radios marca Kenwood diagnosticados como irreparables.	No. 5
DTI/31/2015	Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón, Director de Tecnología de la Información.	Listado de 14 bienes diagnosticados como irreparables.	No. 6

RECIBIDO
PATRIMONIO MUNICIPAL

RCJ/014/2015	Ing. Ricardo Corona Juárez, Jefe de Soporte Técnico.	Listado de 9 Pidion/Bip que ya no son utilizados por el área de recaudación fiscal por haber sido sustituidos por tablets.	No. 7
RJC/015/2015	Ing. Ricardo Corona Juárez, Jefe de Soporte Técnico.	Listado de 80 equipos varios diagnosticados como no costeables en su reparación.	No. 8
RCJ/016/2015	Ing. Ricardo Corona Juárez, Jefe de Soporte Técnico.	Listado de 3 ventiladores que ya no funcionan.	No. 9
RCJ/021/2015	Ing. Ricardo Corona Juárez, Jefe de Soporte Técnico.	Listado de 47 equipos de cómputo diagnosticados como no costeables en su reparación.	No. 10

SEGUNDO.- El Ayuntamiento aprueba y autoriza a la Dirección de Patrimonio Municipal para que lleve a cabo la baja del inventario de los bienes muebles antes enlistados pertenecientes al patrimonio municipal, lo anterior en coordinación con la Oficialía Mayor Administrativa, así como con la Contraloría Municipal.

TERCERO.- Notifíquese mediante oficio y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.

ATENTAMENTE

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 29 de junio del año 2015.

LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA.
 Secretario General del Ayuntamiento Constitucional
 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

JLPP/emom

Tlajomulco de Zúñiga Jalisco A 06 de Mayo del 2015

Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra
Secretario General

Por este medio envío a usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle la relación de Equipos de Cómputo y Mobiliario clasificados, para la baja definitiva del Patrimonio Municipal, de los cuales se hizo un dictamen por Soporte Técnico y Tecnologías de la Información, el cual refleja que no es costeable la reparación, estos se encuentran físicamente en la Dirección de Patrimonio.

Lo anterior a efecto de que se lleve a cabo el trámite de la desincorporación definitiva del Patrimonio Municipal.

Anexo relación con sus Oficios de Dictamen de Soporte Técnico y Tecnologías de la Información.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted para cualquier información al respecto.

Atentamente


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
DIRECCIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL
Lic. Ricardo Olivares Toscano
Director de Patrimonio Municipal

Ccp. CPC. Juan Partida Morales – Tesorero Municipal

JBO

... 001549
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
RECIBIDO
07 MAYO 2015
SECRETARÍA GENERAL

Tlajomulco de Zúñiga Jal; 08 de Octubre 2014

Lic. Ricardo Olivares Toscano
Dirección de Patrimonio Municipal
Presente.

Por este medio le informo, que los equipos que enlisto en la hoja, adjunta a la presente, ya fueron revisados por el personal de mi área y se diagnosticó que no es costeable la reparación de los mismos, por lo que solicito sean dados de baja.

Anexo relación donde se describe el problema y el diagnóstico de nuestra área.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto en la extensión 3500

Atentamente



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón
Director de Tecnologías de la Información

Ccp. Lic. José Luis Gutiérrez Rentería / Contralor Municipal /del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga
Ccp. Archivo

RECIBIDO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

8 oct 2014
Mariano 1322 hrs

No.	EQUIPO	MODELO	CANTIDAD	PAMU (P)0 SERIE (S)	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	DIAGNOSTICO DE SOPORTE TECNICO, MOTIVO DE BAJA
1	RADIO KENWOOD	TK-272-G	1	PA-MU-0420-27-003-0003767	ROTO Y NO HAY PARTES	
1	RADIO KENWOOD	TK-272-G	1	PA-MU-0420-27-003-0003766	ROTO Y NO HAY PARTES	DESCONTINUADO EL RADIO
1	RADIO KENWOOD	TK-272-G	1	71100834 3769	ROTO Y NO HAY PARTES	DESCONTINUADO EL RADIO
1	RADIO KENWOOD	TK-272-G	1	PA-MU-0420-27-003-0003763	ROTO Y NO HAY PARTES	DESCONTINUADO EL RADIO

ESTOS RADIOS SON DE LA DEPENDENCIA DE LOGISTICA



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUNIGA, JAL.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SOPORTE TÉCNICO Y REDES

RCJ/035//2014

El que se indica

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 21 de Octubre de 2014

LIC. RICARDO OLIVARES TOSCANO
Director de Patrimonio Municipal
Presente

Por este medio le informo que, los equipos que enlisto en las hojas que adjunto al presente, ya fueron revisadas por el personal de mi área y se diagnosticó que no es costeable la reparación de los mismos, por lo que solicito sean dados de baja.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes en la ext. 3513

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Octavio Paz"

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
JEFES DE SOPORTE TÉCNICO Y REDES DE INFORMÁTICA

c.c.p. Archivo

RECIBIDO

21 OCT 2014
Maniawan 07:06 hrs

LISTADO DE BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO

No.	EQUIPO	PAMU (P) Ó SERIE (S)	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	DIAGNÓSTICO DE SOPORTE TÉCNICO, MOTIVO DE BAJA
1	CPU IBM MT-M 8191-955	P-18601	NO ENCIENDE	TARJETA MADRE DAÑADA
2	CPU IBM MT-M 8482-2SU	S-KPZTW29	SE TRABA	TARJETA MADRE DAÑADA
3	CPU LANIX	P-3912	NO ENCIENDE	TARJETA MADRE DAÑADA
4	CPU LENOVO	P-11132	NO ENCIENDE	TARJETA MADRE DAÑADA
5	CPU MICROSTART	P-7066	NO ENCIENDE	TARJETA MADRE DAÑADA
6	IMPRESORA HP DESKJET 6940	P-17119	SE ALARMA	TARJETA LÓGICA DAÑADA
7	IMPRESORA HP DESKJET 6940	P-13859	SE ALARMA	TARJETA LÓGICA DAÑADA
8	IMPRESORA HP OFFICEJET K8600	P-16320	NO IMPRIME	TARJETA LÓGICA DAÑADA
9	IMPRESORA HP P1006	P-16118	NO IMPRIME	TARJETA LÓGICA DAÑADA
10	MONITOR HP CRT BEIGE	P-13110	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
11	MONITOR IBM CRT NEGRO	P-7810	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
12	MONITOR IBM CRT NEGRO	P-11355	NO DA IMAGEN	TARJETA LÓGICA DAÑADA
13	MONITOR SVGA CRT GRIS	P-7323	SE PIERDE LA IMAGEN PROYECTADA	TARJETA LÓGICA DAÑADA
14	MOUSE PS2 COMPAQ NEGRO	P-9069	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
15	MOUSE PS2 GENIUS NEGRO	S-143010807633	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
16	MOUSE PS2 HP NEGRO CON GRIS	P-20903	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
17	MOUSE PS2 IBM NEGRO	P-5363	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
18	MOUSE PS2 LANIX GRIS	P-14748	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
19	MOUSE USB EASY LINE NEGRO CON GRIS	P-6553	NO LO DETECTA LA PC	PIEZAS INTERNAS QUEBRADAS
20	MOUSE USB LENOVO NEGRO	S-23-075185	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
21	MOUSE USB LENOVO NEGRO	P-3240	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
22	MOUSE USB MICROSOFT NEGRO	P-14551	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
23	MOUSE USB TRUE BASIX NEGRO	S-1450248029499	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
24	PANTALLA PLANA SONY NEGRA	P-14705	SE TRABA	TARJETA LÓGICA QUEMADA
25	TECLADO PS2 BTC NEGRO	P-5342	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
26	TECLADO PS2 GENIUS NEGRO	P-13352	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	TARJETA LÓGICA DAÑADA
27	TECLADO PS2 GENIUS NEGRO	P-13359	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
28	TECLADO PS2 HP GRIS	P-10762	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	TARJETA LÓGICA DAÑADA



[Handwritten signature]

RCC/035/2014

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

6



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JALISCO
JEFATURA DE INFORMATICA

LISTADO DE BAJAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO

No.	EQUIPO	PAMU (P) Ó SERIE (S)	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	DIAGNÓSTICO DE SOPORTE TÉCNICO, MOTIVO DE BAJA
42	IMPRESORA HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER	P-6195 S-MY2QB10MW	NO IMPRIME	MECANISMO Y TARJETA LÓGICA DAÑADA
43	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600	S-TH0402205T	NO IMPRIME	CABEZALES DAÑADOS
44	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600	P-17132	NO IMPRIME	CABEZALES DAÑADOS
45	IMPRESORA HP PHOTOSMART C5280	S-MYB1FG11D1	NO IMPRIME	TARJETA LÓGICA DAÑADA
46	LAPTOP DELL INSPIRON 1100	P-4628	NO ENCIENDE	TARJETA MADRE DAÑADA
47	LAPTOP DELL INSPIRON 1100	P-5186	SE TRABA	TARJETA MADRE DAÑADA
48	LAPTOP HP PROBOOK 6455B	P-21096	SE CALIENTA	TARJETA MADRE DAÑADA
49	LAPTOP IBM G40	S-KM-81450-0311 P-11499	SE TRABA	TARJETA MADRE DAÑADA
50	LAPTOP IBM G40	P-2528 S-KM-A0104-0405	PRENDE PERO NO SE VE NADA	TARJETA MADRE DAÑADA
51	LAPTOP SAMSUNG RV415	P-23344 S-GZ7393AB6010	PRENDE PERO NO SE VE NADA	TARJETA MADRE DAÑADA
52	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A70 SP213	P-8388	NO ENCIENDE	TARJETA MADRE DAÑADA
53	MONITOR DTS CRT	P-10651	SE VE BORROSO	TARJETA LÓGICA DAÑADA
54	MONITOR EMACHINES LCD	P-16776	SE VE BORROSO	TARJETA LÓGICA DAÑADA
55	MONITOR HP CRT	P-12872	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
56	MONITOR IBM CRT	P-7199	NO SE VE NADA	CABLES TROZADOS
57	MONITOR IBM CRT	P-10878	SE VE DE DIFERENTES COLORES	CABLES TROZADOS
58	MONITOR IBM CRT	P-12633	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
59	MONITOR LG CRT	S-101MX19760 P-10795	NO SE VE NADA	CABLES TROZADOS
60	MONITOR SAMSUNG CRT	P-12507	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
61	MOUSE ACER USB	SIN PAMU SIN SERIE	NO DETECTA LOS BOTONES	TARJETA LÓGICA DAÑADA
62	MOUSE ACTECK USB	P-24136 S-1450534056727	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA EN CORTO
63	MOUSE ACTECK USB	P-24127	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
64	MOUSE BLUE LIGHT PS2	P-4415 S-0067847	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA EN CORTO
65	MOUSE COMPACT PS2	P-7256 S-POS13002132	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
66	MOUSE GENERAL ELECTRIC	P-23911	NO LO DETECTA LA PC	CABLE DE ENTRADA A LA COMPUTADORA ROTO
67	MOUSE GENIUS PS2	S-115447203631	SE TRABA	DAÑO EN LA TARJETA LÓGICA
68	MOUSE HP PS2	P-11212 S-0410014606	NO LO DETECTA LA PC	DAÑO EN LA TARJETA LÓGICA
69	MOUSE HP PS2	P-22442	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
70	MOUSE LENOVO USB	P-18804 S-44P282047	SE TRABA	DAÑO EN LA TARJETA LÓGICA
71	MOUSE LENOVO USB	P-11221 S-L2711A80M4L	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
72	MOUSE LENOVO USB	P-17844 S-44W8227 047	SE TRABA	DAÑO EN LA TARJETA LÓGICA
73	MOUSE LENOVO USB	P-15608 S-44Y8411 047	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
74	MOUSE MICROSOFT USB	SIN PAMU SIN SERIE	SE TRABA	DAÑO EN LA TARJETA LÓGICA
75	MOUSE TRUF RASIX IUSB	P-20432 S-1450278023367	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
76	NO BREAK COMPLET	SIN PAMU SIN SERIE	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
77	NO BREAK ISB SOLA BASIC	S-E06A18963	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
78	NO BREAK TRIPP-LITE	P-15018	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
79	NO-BREAK KOBLENZ	P-12182	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
80	REGULADOR TDE PC TOP	P-9104	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA QUEMADA
81	TECLADO ACER USB	P-16790	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
82	TECLADO ACTECK PS2	P-10741	NO LO DETECTA LA PC	CABLES TROZADOS



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 ESCUELA DE INFORMATICA

LISTADO DE BAJAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO

No.	EQUIPO	PAMU (P) Ó SERIE (S)	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	DIAGNÓSTICO DE SOPORTE TÉCNICO, MOTIVO DE BAJA
83	TECLADO ACTECK PS2	P-5670	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	TARJETA LÓGICA DAÑADA
84	TECLADO BTC PS2	P-17034	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
85	TECLADO GENIUS USB	P-10584	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA
86	TECLADO HP PS2	P-22505	NO ESCRIBE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
87	TECLADO HP PS2	S-BAUDU0JVBZBRM1	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
88	TECLADO HP PS2	P-18599	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	TARJETA LÓGICA DAÑADA
89	TECLADO HP PS2	P-6609	NO FUNCIONAN ALGUNAS TECLAS	TARJETA LÓGICA DAÑADA
90	TECLADO HP PS2	P-18518	NO FUNCIONAN ALGUNAS LETRAS	TARJETA LÓGICA EN CORTO, NO DETECTA ALGUNAS TECLAS
91	TECLADO HP USB	S-BM42512137	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	TARJETA LÓGICA DAÑADA
92	TECLADO IBM PS2	P-18966	NO LO DETECTA LA PC	CABLES TROZADOS
93	TECLADO IBM PS2	P-10866	NO ESCRIBE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
94	TECLADO IBM PS2	P-10668	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA
95	TECLADO IBM PS2	S-0252992	NO FUNCIONAN ALGUNAS TECLAS	TARJETA LÓGICA EN CORTO, NO DETECTA ALGUNAS TECLAS
96	TECLADO IBM PS2	P-11426	NO LO DETECTA LA PC	CABLES TROZADOS
97	TECLADO LENOVO PS2	P-10812	NO FUNCIONAN ALGUNAS TECLAS	TARJETA LÓGICA EN CORTO, NO DETECTA ALGUNAS TECLAS
98	TECLADO LENOVO USB	S-00838475	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	TARJETA LÓGICA DAÑADA
99	TECLADO LENOVO USB	P-12350	NO FUNCIONAN ALGUNAS TECLAS	TARJETA LÓGICA EN CORTO, NO DETECTA ALGUNAS TECLAS
100	TECLADO MANHATTAN USB	S-00838937	NO LO DETECTA LA PC	CABLES TROZADOS
101	TECLADO MANHATTAN USB	P-20400	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	TARJETA LÓGICA DAÑADA
		P-20404	NO ESCRIBE	TARJETA LÓGICA DAÑADA



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, JALISCO
JEFATURA DE INFORMATICA

LISTADO DE BAJAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO

No.	EQUIPO	PAMU (P) Ó SERIE (S)	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	DIAGNÓSTICO DE SOPORTE TÉCNICO, MOTIVO DE BAJA
1	BOCINAS PERFECT CHOICE	P-3882	NO SE ESCUCHAN	CABLES TROZADOS
2	CPU ACER ASPIRE M1641	P-16756	SE TRABA	TARIETA MADRE DAÑADA
3	CPU GENERICO COLOR BLANCO	P-6849	NO ENCIENDE	TARIETA MADRE DAÑADA
4	CPU GENERICO COLOR BLANCO	P-7927	SE APAGA	TARIETA MADRE DAÑADA
5	CPU GENERICO COLOR BLANCO	P-3892	NO ENCIENDE	TARIETA MADRE DAÑADA
6	CPU GENERICO COLOR BLANCO	P-7932	SE TRABA	TARIETA MADRE DAÑADA
7	CPU HP 6005 PRO	S-MXL0442B2X	NO ENCIENDE	TARIETA MADRE DAÑADA
8	CPU HP 6005 PRO	P-21881	NO ENCIENDE	TARIETA MADRE DAÑADA
9	CPU HP COMPAQ DCS850	P-17276 S-MXJ9030DZT	SE TRABA	TARIETA MADRE DAÑADA
10	CPU HP COMPAQ DCS850	P-17273	SE APAGA	TARIETA MADRE DAÑADA
11	CPU HP PAVILION A710M	S-MXK5080MAF	SE TRABA	TARIETA MADRE DAÑADA
12	CPU IBM	S-LKHVB73 P-10987	NO ENCIENDE	TARIETA MADRE DAÑADA
13	CPU IBM 8188-LS1	P-4641	SE TRABA	TARIETA MADRE DAÑADA
14	CPU IBM 8191-615	S-KCVC13D	SE APAGA	TARIETA MADRE DAÑADA
15	CPU LANIX TITAN 3070	P-9100	SE TRABA	TARIETA MADRE DAÑADA
16	CPU LENOVO 9482-BDS	S-LKDYFPX	NO ENCIENDE	TARIETA MADRE DAÑADA
17	CPU LENOVO 9643-AM3	P-11818	SE APAGA	TARIETA MADRE DAÑADA
18	CPU LENOVO 9645-AM3	P-5225	SE TRABA	TARIETA MADRE DAÑADA
19	CPU LENOVO 9645-AM3	P-13083	SE APAGA	TARIETA MADRE DAÑADA
20	CPU LENOVO 9645-AM3	P-13082	NO ENCIENDE	TARIETA MADRE DAÑADA
21	CPU LENOVO 9645-AM3	P-6760	SE TRABA	TARIETA MADRE DAÑADA
22	ESCANNER HP SCANJET 4770	P-4738	N/O ENCIENDE	LAMPARA DAÑADA
23	IMPRESORA EPSON FX-890	P-5878	SE ALARMA	TARIETA LÓGICA DAÑADA
24	IMPRESORA EPSON FX-890	P-13306	NO IMPRIME	FUENTE Y MECANISMO DAÑADOS
25	IMPRESORA EPSON FX-890	P-11275	SE TRABA	FUENTE Y TARIETA LÓGICA DAÑADOS
26	IMPRESORA EPSON FX-890	P-13432	SE ALARMA	ENGRANES Y TARIETA LÓGICA DAÑADOS
27	IMPRESORA EPSON FX-890	P-3079	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
28	IMPRESORA EPSON FX-890	P-13431	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
29	IMPRESORA EPSON LX-300	P-9320	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
30	IMPRESORA EPSON STYLUS C87	P-3884 S-G57Y046982	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
31	IMPRESORA HP BUSSINES INKJET 2800	P-2073 S-TH4CG340RF	NO IMPRIME	CABEZALES DAÑADOS
32	IMPRESORA HP BUSSINES INKJET 2800	P-6549 S-TH4CG340RN	NO IMPRIME	CABEZALES DAÑADOS
33	IMPRESORA HP DESKJET 5650	P-7100 S-MY3CH4M3P1	SE TRABA	TARIETA LÓGICA DAÑADA
34	IMPRESORA HP DESKJET 5650	P-6555 S-MY3CI4M1PG	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
35	IMPRESORA HP DESKJET 9800	P-3747 S-MY7CAZ2189	SE ALARMA	TARIETA LÓGICA DAÑADA
36	IMPRESORA HP DESKJET 9800	P-11559 S-MY68G1Z1C1	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
37	IMPRESORA HP DESKJET D2460	P-18063 S-TH8BC550VH	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
38	IMPRESORA HP LASERJET 1022	P-5357	NO IMPRIME, SE ALARMA	TARIETA LÓGICA DAÑADA
39	IMPRESORA HP LASERJET 1022	P-13302	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA Y FUSOR DAÑADOS
40	IMPRESORA HP LASERJET P1005	P-8569	NO IMPRIME	ENGRANES Y TARIETA LÓGICA DAÑADOS
41	IMPRESORA HP LASERJET P1006	P-17905	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA Y FUSOR DAÑADOS

Tlajomulco de Zúñiga Jal; 03 de Noviembre 2014

Lic. Ricardo Olivares Toscano
Dirección de Patrimonio Municipal
Presente.

Por este medio le informo, que los equipos que enlisto en la hoja, adjunta a la presente, ya fueron revisados por el personal de mi área y se diagnosticó que no es costeable la reparación de los mismos, por lo que solicito sean dados de baja.

Anexo relación donde se describe el problema y el diagnóstico de nuestra área.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto en la extensión 3500

Atentamente

En fe y a los 03 días del mes de Noviembre del año 2014, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JALISCO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón
Director de Tecnologías de la Información

Ccp. Archivo

RECEBIDO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

RECIBIDO

RECIBIDO

03 de Nov= 14

Mariana 13:08 hrs

No.	EQUIPO	MODELO	CANTIDAD	PAMU (P)O SERIE(S)	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	DIAGNOSTICO DE SOPORTE TECNICO MOTIVO DE BAJA
1	RADIO KENWOOD	TK-2302-1	1	ABA00649	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
1	RADIO KENWOOD	TK-2202-L	1	81103449	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
1	RADIO KENWOOD	TK-2202	1	60703382	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
1	RADIO KENWOOD	TK-2202L	1	81106218	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE



ESTOS RADIOSON DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL

MUNICIPIO DE TLAJOMILCO
DE ZUNIGA, JALISCO
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

DTI/12/2015

Tlajomulco de Zúñiga Jal; 19 de Enero 2015

Lic. Ricardo Olivares Toscano
Dirección de Patrimonio Municipal
Presente.

Por este medio le informo, que los equipos que enlisto en la hoja, adjunta a la presente, ya fueron revisados por el personal de mi área y se diagnosticó que no es costeable la reparación de los mismos, por lo que solicito sean dados de baja.

Anexo relación donde se describe el problema y el diagnóstico de nuestra área.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto en la extensión 3500

Atentamente



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón
Director de Tecnologías de la Información

Ccp. Archivo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
RECIBIDO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

21 de Enero 2015
Martes
09:26 AM

No.	EQUIPO	MARCA	CANTIDAD	PAMU (P)O SERIE (S)	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	DIAGNOSTICO DE SOPORTE TECNICO, MOTIVO DE BAJA
1	TELEFONO FAX	BROTHER	1	U56479H3K633886 X	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE
2	TELEFONO DE OFICINA	THOMSON	1	212501577048 X	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE
3	TELEFONO DE OFICINA	ALCATEL	1	24005437 X	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE
4	TELEFONO DE OFICINA	ALCATEL	1	S/NÚMERO X	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE
5	TELEFONO DE OFICINA	TELMEX	1	03819132 -	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE
6	TELEFONO DE OFICINA	THOMSON	1	0012791 X	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE
7	TELEFONO DE OFICINA	ALCATEL	1	24005348 X	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE
8	TELEFONO DE OFICINA	ALCATEL	1	0004691 X	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE
9	TELEFONO DE OFICINA	TELMEX	1	210000121511 X	NO FUNCIONAN Y NO HAY REFACCIONES	NO REPARABLE

-9689
-12803
-12711
-7025
-2338
-12791
-10837
-4691
-4121



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚNIGA, JAL.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

ESTOS TELEFONOS SON DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES CABECERA.

Tlajomulco de Zúñiga Jal; 27 de Enero 2015


Lic. Ricardo Olivares Toscano
Dirección de Patrimonio Municipal
Presente.

Por este medio le informo, que los equipos que enlisto en la hoja, adjunta a la presente, ya fueron revisados por el personal de mi área y se diagnosticó que no es costeable la reparación de los mismos, por lo que solicito sean dados de baja.

Anexo relación donde se describe el problema y el diagnóstico de nuestra área.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto en la extensión 3500

Atentamente



Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón
Director de Tecnologías de la Información

Ccp. Archivo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO
RECIBIDO
2015

27 Enero 2015
Manáwan 12:26 hrs

No.	EQUIPO	MODELO	CANTIDAD	PAMU (P)O SERIE (S)	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	DIAGNOSTICO DE SOPORTE TECNICO, MOTIVO DE BAJA
1	RADIO KENWOOD	TK-272G-1	1	X 60301605	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
1	RADIO KENWOOD	TK-272G-1	1	X 61100839	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE

ESTOS RADIOS SON DE LA DEPENDENCIA DE ECOLOGIA Y AGUA POTABLE



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Tlajomulco de Zúñiga Jal; 03 de Febrero 2015

Lic. Ricardo Olivares Toscano
Dirección de Patrimonio Municipal
Presente.

Por este medio le informo, que los equipos que enlisto en la hoja, adjunta a la presente, ya fueron revisados por el personal de mi área y se diagnosticó que no es costeable la reparación de los mismos, por lo que solicito sean dados de baja.

Anexo relación donde se describe el problema y el diagnóstico de nuestra área.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto en la extensión 3500

Atentamente



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón
Director de Tecnologías de la Información

Ccp. Archivo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.

RECIBIDO

PATRIMONIO MUNICIPAL

05 de Febrero 2015
Mañana 12:54 hrs

No.	EQUIPO	MODELO	CANTIDAD	PAMU (P)O SERIE (S)	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	DIAGNÓSTICO DE SOPORTE TECNICO, MOTIVO DE BAJA
1	Antena 5Ghz	TEW-455APBO	1	S/N	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
2	Antena 5Ghz	TEW-455APBO	1	GT10045A00095	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
3	Antena 5Ghz	TEW-455APBO	1	GT10045A00092	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
4	Antena 5Ghz	TEW-455APBO	1	S/N	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
5	Antena 5Ghz	TEW-455APBO	1	S/N	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
6	Antena 5Ghz	TEW-455APBO	1	S/N	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
7	Bateria para radio	E9858X	27		ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
8	Bateria para radio	NTN9858c	46		ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
9	Equipo de fax	275	1	UJ56479A8K215949	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
10	Telefono Analogico	MX29168	1	212501575548	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
11	Antena para radio		8		ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
12	Portadora para radio		1		ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
13	Bateria para radio	KNB-45L	1		ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE
14	switch 8 puertos	ENH908-NWY	1	51508090038847	ROTO Y NO HAY PARTES	NO REPARABLE



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

17

ANEXO 7 18

Tlajomulco
Gobierno Municipal

SOPOORTE TÉCNICO Y REDES

RCJ/014/2015

El que se indica

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 18 de Marzo de 2015

Lic. Ricardo Olivares Toscano
Director de Patrimonio Municipal
Presente

En alcance al oficio 036/2015 de la Dirección de Administración y Proyectos que suscribe la Lic. Sandra Deyanira Tovar López mismo que adjunto, le envío 9 terminales PIDION/BIP-1300 para que la apoye en el proceso administrativo correspondiente para la baja de las mismas.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes en la ext. 3513

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Octavio Paz"

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, JALISCO
JEFATURA DE INFORMATICA



ING. RICARDO CORONA JUÁREZ
JEFE DE SOPORTE TÉCNICO Y REDES

c.c.p. Lic. Sandra Deyanira Tovar López / Directora de Administración y Proyectos
c.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
RECIBIDO
PATRIMONIO MUNICIPAL

GOBIERNO EN
MOVIMIENTO

www.tlajomulco.gob.mx

23 de Marzo DEL 20 15
Mariposa 11:41 hrs



Tesorería

Dirección de Administración y Proyectos

036/2015

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 28 de Enero de 2015

Ing. Simón Alejandro Delgado Buitrón.

Director de Tecnologías de la Información.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarles 9 PIDION/BIP-1300 los cuales ya no se utilizan por el Área de Recaudación Fiscal porque fueron reemplazados por Tablets.


Así mismo emitimos copia de este oficio a la Dirección de Patrimonio, a fin de que se den de baja del resguardo que está a nombre de **Noé Fierros Álvarez**.

- PIDION /BIP-1300. - PA-MU-0730-01-064-0020543 ✓
- PIDION/BIP-1300. - - PA-MU-0730-01-064-0020544 ✗
- PIDION/BIP-1300. - - PA-MU-0730-01-064-0020545 ✓
- PIDION /BIP-1300.- - PA-MU-0730-01-064-0020546 ✗
- PIDION /BIP-1300.- - PA-MU-0730-01-064-0020547 ✓
- PIDION /BIP-1300.- - PA-MU-0730-01-064-0020548 ✓
- PIDION /BIP-1300.- - PA-MU-0730-01-064-0020549 ✓
- PIDION /BIP-1300.- - PA-MU-0730-01-064-0020550 ✓
- PIDION /BIP-1300.- - PA-MU-0730-01-064-0020551 ✓

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
 02 FEB. 2015
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 POR Rosy HORA 12:41 pm

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 DE ZÚÑIGA, JAL.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y PROYECTOS


 Lic. Sandra Deyanira Tovar López
 Directora de Administración y Proyectos

ANEXO 8 20

SOPORTE TÉCNICO Y REDES

RCJ/015/2015

El que se indica

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 23 de Marzo de 2015

C. Fernando Gutiérrez Santos
Director Patrimonio Municipal
Presente

Por este medio le informo que, los equipos que enlisto en las hojas que adjunto al presente, ya fueron revisadas por el personal de mi área y se diagnosticó que no es costeable la reparación de los mismos, por lo que solicito sean dados de baja.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes en la ext. 3513

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Octavio Paz”

ATENTAMENTE



ING. RICARDO CORONA JUÁREZ
JEFE DE SOPORTE TÉCNICO Y REDES



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, JALISCO
JEFATURA DE INFORMATICA**

c.c.p. Archivo

RECEIVED
MUNICIPAL
2015 MAR 23 11:40 AM

23 de Marzo de 15
Maniana 11:40 AM

RELACION BAJAS 2015

No	Descripción	No. de Inv.	Edo. del bien	Observaciones
1	REGULADOR DE CORRIENTE / / METAL / / BLANCO / COMPLET	PA-MU-0320-01-007-0002165	Malo	
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO / BASCULA / METAL / / / TORREY / META EQ 5-10	PA-MU-0320-29-002-0002227	Malo	
3	TELEFONO DE OFICINA / ANALOGICO / NEGRO / ALCATEL / H0500529872289 / 4039	PA-MU-0110-27-001-0002228	Malo	
4	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / PLASTICO / / BEIGE / SHARP / 5D071724	PA-MU-0730-02-006-0002923	Malo	
5	VENTILADOR@ / DE PEDESTAL / PLASTICO / / BLANCO/AZUL / V.E.C	PA-MU-0720-15-001-0003180	Malo	
6	MAQUINA DE ESCRIBIR / ELECTRICA / PLASTICO / / PERLA / OLYMPIA	PA-MU-0720-02-018-0003185	Malo	
7	MAQUINA DE ESCRIBIR / ELECTRICA / PLASTICO / / PERLA / OLYMPIA	PA-MU-0720-02-006-0003186	Malo	
8	MAQUINA DE ESCRIBIR / ELECTRICA / PLASTICO / / PERLA / OLYMPIA	PA-MU-0720-02-018-0003187	Malo	
9	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / PLASTICO / / GRIS / PRINTAFORM / 505322	PA-MU-0720-02-006-0003192	Malo	
10	CPU / / PLASTICO / / NEGRO / GENERICO	PA-MU-0720-01-001-0003252	Malo	
11	TELEFONO DE OFICINA DIGITAL NEGRO / ALCATEL / H0200414796407	PA-MU-0710-27-001-0003277	Malo	
12	TELEFONO DE OFICINA / ANALOGICO / PLASTICO / / NEGRO / ALCATEL / 24000457	PA-MU-1020-27-001-0003302	Malo	
13	ARTICULOS DE OFICINA / SACAPUNTAS ELECTRICO / / / NEGRO / RIHAN	PA-MU-1210-02-027-0003496	Malo	
14	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 61333168 / TK-2212K	PA-MU-0330-27-003-0003752	Malo	
15	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 71100833 / TK-2212	PA-MU-0420-27-003-0003768	Malo	
16	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 71100834 / TK2272GK	PA-MU-0420-27-003-0003769	Malo	
17	FUENTE DE PODER / FUENTE DE PODER / / / / /	PA-MU-1510-29-053-0004612	Malo	
18	CAMARA DIGITAL / CYBERSHOT / / / PLATA / SONY / 915480	PA-MU-1250-28-002-0004645	Malo	
19	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 60701682 / TK-272G	PA-MU-1330-27-003-0004807	Malo	
20	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 71100918 / TK-272G	PA-MU-1330-27-003-0004808	Malo	
21	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 61001172 / TK-2140	PA-MU-1310-27-003-0004826	Malo	
22	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 61001174 / TK-272G	PA-MU-1310-27-003-0004827	Malo	
23	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 61000552 / TK-272G	PA-MU-0810-27-003-0004848	Malo	
24	RADIO / PORTATIL / PLASTICO / / NEGRO / KENWOOD / 60301605 / TK-272G	PA-MU-0810-27-003-0005193	Malo	
25	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / PLASTICO / / GRIS / CASIO / K2055398	PA-MU-0840-02-006-0005228	Malo	
26	TECLADO / / / / NEGRO / BTC	PA-MU-0830-02-001-0005342	Malo	
27	MAQUINA DE ESCRIBIR / ELECTRICA / PLASTICO / / BEIGE / OLYMPIA	PA-MU-0730-02-018-0005678	Malo	
28	REGULADOR DE CORRIENTE / / METAL / / NEGRO / TDE / 1634604367	PA-MU-0730-01-008-0005693	Malo	
29	IMPRESORA / FX890 / PLASTICO / / / EPSON / E8BY033918	PA-MU-0730-01-003-0005783	Malo	
30	MAQUINA DE ESCRIBIR / ELECTRICA / PLASTICO / / NEGRO / IBM / 12544901	PA-MU-0670-02-018-0005886	Malo	
31	SILLA SECRETARIAL / CON CODERAS / PLIANA / / GRIS /	PA-MU-0110-02-002-0006567	Malo	
32	TELEFONO DE OFICINA ANALOGICO / NEGRO / ALCATEL / H0200534617223	PA-MU-1170-27-001-0006617	Malo	
33	TECLADO / / PLASTICO / / / MICROSOFT / 7668205995180	PA-MU-0110-01-005-0008238	Malo	
34	MOUSE / / PLASTICO / / GRIS/NFGRO / HP COMPAQ / 0404020370	PA-MU-1020-02-002-0009017	Malo	
35	TECLADO / / PLASTICO / / BEIGE / BTC / 111210887	PA-MU-0730-01-005-0009322	Malo	
36	CAFETERA / CAFETERA / / / BLANCO / BRAUN / ACG2T2M	PA-MU-1230-15-002-0009407	Malo	
37	CAMARA DIGITAL / / / / / SONY / 1369804 / DSC-S650	PA-MU-0850-28-002-0011544	Malo	
38	COMUTADOR@ / / PLASTICO / / NEGRO / ALCATEL / H02003414695408	PA-MU-0640-27-001-0011911	Malo	
39	MONITOR@ / / / / BEIGE / A OPEN / 31600652MF01	PA-MU-0810-27-008-0012447	Malo	
40	TELEFONO DE OFICINA / ANALOGICO / / / / NEGRO / / / 2125015433(48) / THOMSON	PA-MU-0810-27-001-0012799	Malo	

21

RELACION BAJAS 2015

No	Descripción	No. de Inv.	Edo. del bien	Observaciones
41	CAMARA DIGITAL / . / . / . / . / SONY / 1885703	PA-MU-0110-28-002-0013316	Malo	
42	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / . / . / . / SHARP	PA-MU-0710-29-006-0013731	Malo	
43	PROYECTOR DE ACETATOS / . / . / . / . / INFOCUS / AUNC75000378	PA-MU-0610-28-020-0013855	Malo	
44	CAMARA FOTOGRAFICA / . / . / . / . / . / 0459302	PA-MU-1350-28-013-0014144	Malo	
45	CALCULADORA IMPRESORA / DIGITAL / . / . / . / CASIO / Q2054713 / FR 2650T	PA-MU-0730-01-038-0014192	Malo	
46	VENTILADORES / DE TORRE / . / . / . / NEGRO / MYTEK / 3 VELOCIDADES	PA-MU-0740-15-001-0014357	Malo	
47	CAMARA DIGITAL / . / . / . / . / SONY / 0624587 / DSC-S730	PA-MU-0750-28-002-0014470	Malo	
48	VENTILADOR@ / DE PEDESTAL / . / . / . / BLANCO / FANSTAR	PA-MU-1410-15-001-0014677	Malo	
49	MOUSE / . / . / . / NEGRO / . / 200512000341	PA-MU-1510-01-006-0014748	Malo	
50	RADIO / PORTATIL / . / . / . / NEGRO / KENWOOD / 00201634	PA-MU-0860-27-003-0014813	Malo	
51	BASCULA / ELECTRONICA / . / . / . / . / . / YS1101	PA-MU-1510-02-024-0015320	Malo	
52	VENTILADORES / DE TORRE / MYTEK / DE CONTROL REMOTO 3 VELOCIDADES	PA-MU-0611-15-001-0015575	Malo	
53	SILLA DE VISITA / SIN CODERAS / . / . / . / NEGRO / .	PA-MU-1130-02-066-0017372	Malo	
54	CPU / . / . / . / . / IBM / KCP86T9	PA-MU-1410-01-010-0018601	Malo	
55	TECLADO / . / . / . / . / NEGRO / HEWLETT PACKARD / 2VA9100XL2-TC	PA-MU-0860-01-005-0018966	Malo	
56	IMPRESORA / . / . / . / . / BLANCO/AZUL / XEROX / NRG001956	PA-MU-1310-01-003-0019064	Malo	
57	CAMARA DIGITAL / . / . / . / . / PLATA / KODAK / KCGLES01206089	PA-MU-0630-28-002-0019158	Malo	
58	SILLA DE VISITA / . / . / . / . / TELA / . / . / NEGRO / .	PA-MU-1410-02-066-0019175	Malo	
59	VENTILADORES / . / . / . / . / . / TORNADO / MOD S4531	PA-MU-0740-15-017-0019701	Malo	
60	VENTILADORES / . / . / . / . / . / TORNADO / MOD S4531	PA-MU-0740-15-017-0019720	Malo	
61	CAMARA DIGITAL / . / . / . / . / PLATA / KODAK / KCGES	PA-MU-0850-28-002-0020192	Malo	
62	CAMARA DIGITAL / . / . / . / . / PLATA / KODAK / KCGES01608308	PA-MU-0850-28-002-0020194	Malo	
63	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 11302JSJAA119	PA-MU-0730-01-064-0020542	Malo	
64	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NFGRO / . / 11302JSJAA118	PA MU 0730-01-064-0020543	Malo	
65	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 002482 / 11302JSJAA116	PA-MU-0730-01-064-0020544	Malo	
66	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 11302JSJAA104	PA-MU-0730-01-064-0020545	Malo	
67	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 002478 / 11302JSJAA102	PA-MU-0730-01-064-0020546	Malo	
68	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 11302JSJAA117	PA-MU-0730-01-064-0020547	Malo	
69	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 001646 / 11302JSJAA100	PA-MU-0730-01-064-0020548	Malo	
70	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 002479 / 11302JSJAA103	PA-MU-0730-01-064-0020549	Malo	
71	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 11302JSJAA101	PA-MU-0730-01-064-0020550	Malo	
72	PIDION / BIP-1300 / . / . / . / GRIS/NEGRO / . / 11302JSJAA115	PA-MU-0730-01-064-0020551	Malo	
73	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / . / . / . / BEIGE / CASIO / 02109487	PA-MU-0730-02-006-0020767	Malo	
74	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / . / . / . / CASIO / 02109504	PA-MU-0730-02-006-0020769	Malo	
75	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / . / . / . / BEIGE / CASIO / Q2049235 / FR-2650T	PA-MU-0870-01-011-0022361	Malo	
76	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / . / . / . / NEGRO / CASIO / MODELO DR-210	PA-MU-0720-02-006-0022696	Malo	
77	DETECTOR DE BILLETES FALSOS / . / . / . / NEGRO / CDM	PA-MU-0730-29-006-0023396	Malo	
78	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / . / . / . / . / . /	PA-MU-0730-02-006-0023411	Malo	
79	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / . / . / . / BEIGE / CELICA / CA-104 TS	PA-MU-0730-02-006-0023514	Malo	
80	ARTICULOS DE OFICINA / SUMADORA / . / . / . / BEIGE / CELICA / CA-104 TS	PA-MU-0730-02-006-0023518	Malo	

22

ANEXO 9 23

SOPORTE TÉCNICO Y REDES

RCI/016/2015

El que se indica

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 23 de Marzo de 2015

C. Fernando Gutiérrez Santos
Director de Patrimonio Municipal
Presente

Por este medio y debido a que no están funcionando, solicito sean dados de baja los ventiladores que a continuación enlisto:

- 1.- PAMU-19716 ✕
- 2.- PAMU-19747 ✕
- 3.- PAMU-19723 ✕

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes en la ext. 3513

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Octavio Paz"

ATENTAMENTE

ING. RICARDO CORONA JUÁREZ
JEFE DE SOPORTE TÉCNICO Y REDES



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, JALISCO
JEFATURA DE INFORMATICA

c.c.p. C. Eliseo Sánchez Tapia. Director de Mantenimiento.
c.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TLAJOMULCO, JALISCO
RECIBIDO
100
MAY 15 2015

23 de Marzo 2015
Mañana 11:41 hrs

ANEXO 10 24

SOPORTE TÉCNICO Y REDES

RCJ/021/2015

El que se indica

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 21 de Abril de 2015

C. Fernando Gutiérrez Santos
Director Patrimonio Municipal
Presente

Por este medio le informo que, los equipos que enlisto en las hojas que adjunto al presente, ya fueron revisadas por el personal de mi área y se diagnosticó que no es costeable la reparación de los mismos, por lo que solicito sean dados de baja.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes en la ext. 3513

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Octavio Paz"

ATENTAMENTE



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JALISCO

ING. RICARDO CORONA JUÁREZ
JEFE DE SOPORTE TÉCNICO Y REDES

c.c.p. Archivo

Handwritten notes and stamps: "21 - Abril Mañana", "15", "13:20 hrs", and various illegible stamps.

LISTADO DE BAJAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO

No.	EQUIPO	PAMU (P) Ó SERIE (S)	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	DIAGNÓSTICO DE SOPORTE TÉCNICO, MOTIVO DE BAJA
1	CPU BEIGE GENÉRICO	P-9318	NO ENCIENDE	TARJETA MADRE CON FILTROS HINCHADOS
2	IMPRESORA BLANCA HP LASERJET 1018	P-3052	NO IMPRIME, SE ALARMA	TARJETA LÓGICA DAÑADA
3	IMPRESORA BLANCA HP LASERJET P1005	P-17900	NO IMPRIME	TARJETA LÓGICA Y FUSOR DAÑADOS
4	MONITOR CRT NEGRO IBM	P-11201	SE VE BORROSO	TARJETA LÓGICA DAÑADA
5	MONITOR CRT NEGRO IBM	P-10841	SE VE BORROSO	TARJETA LÓGICA DAÑADA
6	MONITOR LCD NEGRO ACER	S-ETLS209005612001D23710	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA DAÑADA
7	MONITOR LCD NEGRO LENOVO	S-VIGW417 14849	NO SE VE NADA	DISPLAY DAÑADO POR IMPACTO
8	MOUSE BEIGE EASYMOUSE PS2	S-01125320	NO LO DETECTA LA PC	PIÑES QUEBRADOS
9	MOUSE BLANCO GENIUS PS2	P-11466	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
10	MOUSE BLANCO GENIUS PS2	P-11463	SE TRABA	TARJETA LÓGICA FN CORTO
11	MOUSE NEGRO GENIUS USB	P-15604	NO LO DETECTA LA PC	TARJETA LÓGICA DAÑADA
12	MOUSE NEGRO HP PS2	P-21633 S-FAT500C8F2821E	NO DA CLICK	LA PARTE INTERNA ESTÁ QUEBRADA
13	MOUSE NEGRO LENOVO USB	P-3332	PUERTO USB PARA CONECTAR CON LA PC, CON CABLES TROZADOS	CABLE TROZADO
14	MOUSE NEGRO PERFECT CHOICE USB	P-17829	NO SE MUEVE	NO CUENTA CON LA PIEZA QUE LE DA MOVIMIENTO
15	NO-BREAK BEIGE 15B SOLA BASIC	P-3094	NO ENCIENDE	TARJETA LÓGICA QUEMADA
16	TECLADO BEIGE BTC DIN	S-75362203124	NO LO DETECTA LA PC	CABLE TROZADO
17	TECLADO GRIS HP PS2	P-6552	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA
18	TECLADO NEGRO ACER USB	P-8382	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA
19	TECLADO NEGRO GENIUS PS2	P-7813	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA
20	TECLADO NEGRO LENOVO PS2	P-10981	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA
21	TECLADO NEGRO LENOVO PS2	P-12239	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA
22	TECLADO NEGRO LENOVO PS2	P-10985	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA
23	TECLADO NEGRO MANHATTAN USB	P-20413	NO ESCRIBE ALGUNAS LETRAS	MEMBRANA DAÑADA



LISTADO DE BAJAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO

No.	EQUIPO	PAMU (P) Ó SERIE (S)	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	DIAGNÓSTICO DE SOPORTE TÉCNICO, MOTIVO DE BAJA
1	CPU ACER ASPIRE M1641	P-16753	SE TRABA	TARIETA LÓGICA CON CAPACITORES DAÑADOS
2	CPU GENÉRICO BLANCO	P-8027	NO ENCIENDE	TARIETA LÓGICA CON CAPACITORES DAÑADOS
3	CPU GENÉRICO BLANCO	P-8035	NO ENCIENDE	TARIETA LÓGICA DAÑADA
4	CPU HP 6005 PRO	S-MXLO442B72	NO ENCIENDE	TARIETA LÓGICA DAÑADA
5	CPU HP COMPAQ D220 MT	S-MXD42708F1	NO ENCIENDE	TARIETA LÓGICA DAÑADA
6	CPU IBM 8183-TJS	P-5177	SE TRABA	TARIETA LÓGICA CON CAPACITORES DAÑADOS
7	ESCANNER HP SCANJET 2400	P-6556	NO ENCIENDE	LÁMPARA DAÑADA
8	ESCANNER HP SCANJET 5590	P-7105	NO LO DETECTA LA PC	TARIETA LÓGICA DAÑADA
9	ESCANNER HP SCANJET N8460	P-18116	SE ALARMA	TARIETA LÓGICA DAÑADA
10	IMPRESORA EPSON EPL-6200	P-17499	NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
11	IMPRESORA EPSON LX-350	P-23557	SE ALARMA Y NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
12	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600	P-22584	NO IMPRIME	CABEZALES DAÑADOS
13	IMPRESORA SAMSUNG ML-2855ND	P-22396	SE ALARMA Y NO IMPRIME	TARIETA LÓGICA DAÑADA
14	LAPTOP HP COMPAQ NX9420	P-11140	SE APAGA	TARIETA LÓGICA DAÑADA
15	LAPTOP HP COMPAQ NX9420	P-11141	NO DA IMAGEN	TARIETA LÓGICA DAÑADA
16	MONITOR IRM CRT	P-12643	NO DA IMAGEN	TARIETA LÓGICA DAÑADA
17	MONITOR IBM CRT	S-66-MWVNS	SE VE BORROSO	TARIETA LÓGICA DAÑADA
18	MONITOR IBM CRT	P-11453	NO ENCIENDE	TARIETA LÓGICA DAÑADA
19	MOUSE HP PS2	P-21319	NO LO DETECTA LA PC	CABLES TROZADOS
20	MOUSE IBM USB	P-10958	SE TRABA	TARIETA LÓGICA DAÑADA
21	MOUSE LANIX PS2	S-200512002720	DEJA DE FUNCIONAR	TARIETA LÓGICA DAÑADA
22	MOUSE MICROSOFT USB	SIN PAMU Y SIN SERIE	NO LO DETECTA LA PC	TARIETA LÓGICA DAÑADA
23	NO-8BREAK TRIPPLITE	P-15042	NO FUNCIONA	TARIETA LÓGICA DAÑADA
24	TECLADO HP PS2	P-19284	NO FUNCIONAN ALGUNAS TECLAS	MEMBRANA DAÑADA